QC-Blindstopfen, 1½"-Anschluss



Der **Verschlussstopfen „Mercedes Textiles Quick Connect 1½“** dient zum Verschließen einer kompatiblen Schnellkupplung, um einen Auslass oder Einlass zu schützen, wenn dieser nicht genutzt wird.

Er gehört zur Quick-Connect-Reihe von Mercedes Textiles, die für schnelle Verbindungen durch **eine Vierteldrehung** entwickelt wurde.

Schutz einer Quick Connect-Halbkupplung 1½"

Nach dem Anbringen verschließt der Verschluss die Verbindung und trägt dazu bei, die Anlage vor dem Eindringen von Schmutz oder Fremdkörpern während des Transports, der Lagerung oder bei Nichtgebrauch der Ausrüstung zu schützen.

Dank seiner schnellen Montage lässt er sich bei der Vorbereitung der Ausrüstung leicht anbringen oder entfernen.

Schnellkupplung mit Vierteldrehung

Der Verschluss nutzt dasselbe **„Quick Connect** 1½“-System wie die anderen Halbkupplungen und Adapter aus dem Mercedes Textiles-Sortiment.

Die Montage erfolgt durch Drehen um etwa eine Viertelumdrehung, wodurch die Verwendung einer Gewindestopfen, die mehrere Umdrehungen zum Festschrauben erfordert, entfällt.

Konstruktion aus Aluminiumdruckguss

Diese Ausführung besteht aus **Aluminiumdruckguss**. Damit eignet sich die Konstruktion besonders für mobile Brandbekämpfungsgeräte und Anlagen, die regelmäßig bedient werden müssen.

Technische Daten

	Verschlusskappe

Anschluss	Quick Connect 1½"
Verriegelung	Vierteldrehung
Material	Aluminium-Druckguss
Hersteller	Mercedes Textiles

Anwendungen

- Verschluss für eine **1½"-Quick-Connect-Halbkupplung**
- **Schutz** eines Motorpumpenauslasses
- Vorübergehende Absperrung einer Wasserversorgungsleitung
- Schutz der Anschlüsse während des Transports oder der Lagerung
- Ausstattung von Brandbekämpfungsanlagen mit dem Quick-Connect-System

Das Verbindungssystem sorgfältig prüfen

Dieser Verschluss ist für das **Quick-Connect-System 1½"** ausgelegt. Er darf nicht mit einem Gewindeverschluss, einer Storz-Kupplung oder einem anderen Schnellkupplungsstandard verwechselt werden.

Vor der Bestellung sollte daher überprüft werden, ob die an der Anlage vorhandene Anschlusshälfte tatsächlich zum kompatiblen Quick-Connect-System gehört.