Tapón QC Blank Caps de 1½" con racor



El **tapón de cierre Mercedes Textiles Quick Connect de 1½"** está diseñado para cerrar un racor rápido compatible con el fin de proteger una salida o una entrada cuando no se utilice.

Pertenece a la gama Quick Connect de Mercedes Textiles, diseñada para permitir conexiones rápidas mediante **un cierre de un cuarto de vuelta**.

Protección de un semirracor Quick Connect de 1½"

Una vez instalado, el tapón cierra la conexión y ayuda a proteger la instalación contra la entrada de suciedad o cuerpos extraños durante el transporte, el almacenamiento o cuando el equipo permanece sin utilizarse.

Su montaje rápido permite colocarlo o retirarlo fácilmente durante la preparación del material.

Conexión rápida de un cuarto de vuelta

El tapón utiliza el mismo sistema **Quick Connect de 1½"** que el resto de semirracores y adaptadores de la gama Mercedes Textiles.

El montaje se realiza girando aproximadamente un cuarto de vuelta, lo que evita el uso de un tapón roscado que requiera varias vueltas de atornillado.

Fabricado en aluminio fundido a presión

Esta versión está fabricada en **aluminio fundido a presión**. De este modo, ofrece una estructura adecuada para equipos móviles de extinción de incendios e instalaciones que requieren un manejo frecuente.

Características técnicas

	Tapón de cierre
	Quick Connect 1½"

Bloqueo	Cuarto de vuelta
Material	Aluminio fundido a presión
Fabricante	Mercedes Textiles

Usos

- Tapa de cierre para un **semirracor Quick Connect de 1½"**
- Protección de una salida de **una motobomba**
- Cierre temporal de una tubería de suministro de agua
- Protección de las conexiones durante el transporte o el almacenamiento
- Equipamiento de instalaciones de extinción de incendios que utilizan el sistema Quick Connect

Compruebe bien el sistema de conexión

Este tapón está diseñado para el sistema **Quick Connect de 1½"**. No debe confundirse con un tapón roscado, un racor Storz ni ningún otro estándar de conexión rápida.

Por lo tanto, antes de realizar el pedido, conviene comprobar que el semirracor presente en el equipo pertenezca efectivamente al sistema Quick Connect compatible.