Steuermodul 6052 für wasserwerfer StreamMaster II



Steuermodul 6052 für Modelle von feuerlöschwasserwerfer AKRON StreamMaster II 3480 und 3482.

Nur für die Modelle feuerlöschwasserwerfer StreamMaster II 3480 und 3482 geeignet:

- Modul 60520003: 2,4 GHz
- Modul 60520004: 900 MHz

Alle Ersatzteile AKRON® sind bei **MMF Protection et Sécurité**. Vertrauen Sie einem autorisierten Händler / Reparaturzentrum der Marke!

Haben Sie einen Ratschlag oder eine spezielle Anfrage? Kontaktieren Sie uns!

- per Telefon unter 04 78 00 00 25

- per E-Mail an sav@mmf.fr