24V-Motor (5:1) für feuerlöschwasserwerfern FireFox und StreamMaster - Reparatursatz



24V-Motor 35780095 für feuerlöschwasserwerfern AKRON FireFox (3463) und StreamMaster I (3578, 3579 und 3598).

Alle Ersatzteile und Zubehör AKRON® sind bei **MMF Protection et Sécurité**. Vertrauen Sie einem autorisierten Händler / Reparaturzentrum der Marke!

Haben Sie einen Ratschlag oder eine spezielle Anfrage? Kontaktieren Sie uns!

- per Telefon unter 04 78 00 00 25

- per E-Mail an sav@mMF.fr