Engranajes: mecanismo de rotación para monitor Stream Master II (3480-3482)



Optimice la rotación y la precisión de su monitor contra incendios Stream Master II (3480-3482) con este juego de engranajes de repuesto. Diseñado para garantizar un funcionamiento suave y una transmisión de potencia eficiente, este kit restaura el rendimiento original del mecanismo de rotación.

Un juego de engranajes diseñado para el rendimiento

Con el tiempo, el desgaste de los engranajes puede provocar fallos en el funcionamiento de la rotación de su monitor contra incendios. Este juego de piezas proporciona una reparación eficaz y duradera. Incluye :

- **Engranajes de transmisión**: garantizan una rotación suave y sin sacudidas.
- **Cojinetes reforzados**: para aumentar la longevidad y reducir el desgaste prematuro.
- **Ejes y fijaciones**: para un montaje seguro y preciso.
- **Lubricantes de alto rendimiento**: optimizan el funcionamiento del mecanismo.

¿Por qué confiar en MMF Protection et Sécurité?

Como **distribuidor principal y centro de reparación autorizado** de **AKRON** en Francia, garantizamos :

- **Piezas originales AKRON**: compatibilidad y calidad certificadas.
- **Soporte técnico experto**: asistencia en la instalación y el mantenimiento.
- **Disponibilidad y reactividad**: un servicio de atención al cliente a su disposición para responder a todas sus preguntas.

Características técnicas

	Pistolas Stream Master II (modelos 3480 y 3482)
	Engranajes, cojinetes, pasadores, fijaciones y lubricantes
	Aleación metálica de alta resistencia

Instalación	Fácil de montar con asistencia técnica disponible

Pida su kit ahora

Mantenga su monitor **Stream Master II** funcionando sin problemas con este kit de engranajes de repuesto. Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento, póngase en contacto con nuestros expertos. **MMF Protection et Sécurité** es su socio de confianza para el mantenimiento y la reparación de equipos contra incendios.