# Salida en ángulo para monitores StreamMaster 3578-3579

## Salida en codo 35780098 para monitores StreamMaster II AKRON® con soporte de montaje moldeado (4 orificios roscados)

- Sólo apto para monitores StreamMaster 3578 y 3579.

---

Todas las piezas de repuesto de AKRON® están disponibles en **MMF Protection et Sécurité**todas las piezas de repuesto están disponibles en los distribuidores y centros de reparación autorizados de la marca.

---

¿Necesita asesoramiento o tiene una petición específica? Póngase en contacto

- por teléfono al 04 78 00 00 25

- por correo electrónico a sav@mMF.fr