Moteur de rotation pour canons incendie StreamMaster II 3480-3482

Moteur de rotation 34800023 pour canons incendie AKRON StreamMaster II 3480 et 3482.

Toutes les pièces détachées AKRON® sont chez **MMF Protection et Sécurité**, revendeur et centre de réparation agréé de la marque.

Un conseil, une demande spécifique ? Contactez-nous !

- par téléphone au 04 78 00 00 25

- par mail à sav@mmf.fr