Module de contrôle 6052 pour canon StreamMaster II



Module de contrôle 6052 pour modèles de canon incendie AKRON StreamMaster II 3480 et 3482.

Convient uniquement aux modèles de canon incendie StreamMaster II 3480 et 3482 :

- Module 60520003 : 2,4 GHz
- Module 60520004 : 900 MHz

Toutes les pièces détachées AKRON® sont chez **MMF Protection et Sécurité**. Faites confiance à un revendeur / centre de réparation agréé de la marque !

Un conseil, une demande spécifique ? Contactez-nous !

- par téléphone au 04 78 00 00 25

- par mail à sav@mmf.fr