# Module de contrôle 6052 pour canon StreamMaster II

## Module de contrôle 6052 pour modèles de canon incendie AKRON StreamMaster II 3480 et 3482.

Convient uniquement aux modèles de canon incendie StreamMaster II 3480 et 3482 :

- Module 60520003 : 2,4 GHz
- Module 60520004 : 900 MHz

---

Toutes les pièces détachées AKRON® sont chez **MMF Protection et Sécurité**. Faites confiance à un revendeur / centre de réparation agréé de la marque !

---

Un conseil, une demande spécifique ? Contactez-nous !

- par téléphone au 04 78 00 00 25

- par mail à sav@mmf.fr