Moteur 24V (5:1) pour canons incendie FireFox et StreamMaster - kit de réparation



Moteur 24V 35780095 pour canons incendie AKRON FireFox (3463) et StreamMaster I (3578, 3579 et 3598).

Toutes les pièces détachées et les accessoires AKRON® sont chez **MMF Protection et Sécurité**. Faites confiance à un revendeur / centre de réparation agréé de la marque !

Un conseil, une demande spécifique ? Contactez-nous !

- par téléphone au 04 78 00 00 25

- par mail à sav@mmf.fr