

## Salida en ángulo para monitores StreamMaster 3578-3579



### Salida en codo 35780098 para monitores StreamMaster II AKRON® con soporte de montaje moldeado (4 orificios roscados)

- Sólo apto para monitores StreamMaster 3578 y 3579.

---

Todas las piezas de repuesto de AKRON® están disponibles en **MMF Protection et Sécurité** todas las piezas de repuesto están disponibles en los distribuidores y centros de reparación autorizados de la marca.

---

¿Necesita asesoramiento o tiene una petición específica? Póngase en contacto

- por teléfono al [04 78 00 00 25](tel:0478000025)

- por correo electrónico a [sav@mmf.fr](mailto:sav@mmf.fr)