

Cañón de entrada en ángulo para monitores StreamMaster II 3480-3482



Cañón de entrada acodado 126973 para monitor StreamMaster II AKRON®

- Sólo apto para monitores StreamMaster 3480 y 382

Todas las piezas de repuesto de AKRON® están disponibles en **MMF Protection et Sécurité** todas las piezas de repuesto están disponibles en los distribuidores y centros de reparación autorizados de la marca.

¿Necesita asesoramiento o tiene una petición específica? Llámenos

- por teléfono al [04 78 00 00 25](tel:0478000025)

- por correo electrónico a sav@mmf.fr