

Pack de barril de entrada en ángulo para StreamMaster 3578 y 3579



Paquete de reparación para el cañón de entrada (codo 121570 + imán 731081) para monitor StreamMaster AKRON®

- Sólo apto para monitores StreamMaster 3578 y 3579.

Todas las piezas de repuesto AKRON® están disponibles en **MMF Protection et Sécurité** todas las piezas de repuesto están disponibles en nuestros distribuidores autorizados y centros de reparación.

¿Necesita asesoramiento o tiene una petición específica? Póngase en contacto con nosotros

- por teléfono al [04 78 00 00 25](tel:0478000025)

- por correo electrónico a sav@mmf.fr