

Módulo de control 6052 para monitor StreamMaster II



Módulo de control 6052 para monitor contra incendios Modelos AKRON StreamMaster II 3480 y 342.

Sólo apto para monitor contra incendios StreamMaster II 3480 y 342 modelos:

- Módulo 60520003: 2,4 GHz
- Módulo 60520004: 900 MHz

Todas las piezas de repuesto AKRON® están disponibles en **MMF Protection et Sécurité**. Puede confiar en un distribuidor / centro de reparaciones autorizado por la marca

¿Necesita asesoramiento o tiene una petición específica? Póngase en contacto con nosotros

- por teléfono al [04 78 00 00 25](tel:0478000025)

- por correo electrónico a sav@mmf.fr