

Motor de 24 V (5:1) para monitores contra incendios FireFox y StreamMaster - kit de reparación



Motor de 24 V 35780095 para monitores contra incendios AKRON FireFox (3463) y StreamMaster I (3578, 3579 y 3598).

Todas las piezas de repuesto y accesorios AKRON® están disponibles en **MMF Protection et Sécurité**. Puede confiar en un distribuidor o centro de reparaciones AKRON autorizado

¿Necesita asesoramiento o tiene una petición específica? Llámenos

- por teléfono al [04 78 00 00 25](tel:0478000025)

- por correo electrónico a sav@mmf.fr