

Pack Abgewinkeltes Einlassfass für StreamMaster 3578 und 3579



Reparaturpaket für das Einlassfass (Winkelstück 121570 + Magnet 731081) für wasserwerfer StreamMaster AKRON®

- Nur für wasserwerfern StreamMaster 3578 und 3579 geeignet.

Alle Ersatzteile AKRON® sind bei **MMF Protection et Sécurité**, einem autorisierten Händler und Reparaturzentrum der Marke, erhältlich.

Haben Sie einen Ratschlag oder eine spezielle Anfrage? Kontaktieren Sie uns!

- per Telefon unter [04 78 00 00 25](tel:0478000025)

- per E-Mail an sav@mmf.fr