


Salida en ángulo de 2,5" para monitor StreamMaster II 3482



Codo de salida 124138 para monitor StreamMaster II AKRON®

- Sólo para monitor StreamMaster II 342

Todas las piezas de repuesto de AKRON® están disponibles en **MMF Protection et Sécurité** todas las piezas de repuesto están disponibles en los distribuidores y centros de reparación autorizados de la marca.

¿Necesita asesoramiento o tiene una petición específica? Llámenos

- por teléfono al [04 78 00 00 25](tel:0478000025)

- por correo electrónico a sav@mmf.fr