


Kit de juntas 92210001 para StreamMaster 3578-3579-3598



Juego completo de juntas tóricas AKRON 92210001 para StreamMaster 3578, 3579 y 3598

Todas las piezas de repuesto y accesorios AKRON® se pueden encontrar en **MMF Protection et Sécurité**. Puede confiar en un distribuidor o centro de reparaciones AKRON autorizado

¿Necesita asesoramiento o tiene una consulta específica? Llámenos

- por teléfono al [04 78 00 00 25](tel:0478000025)

- por correo electrónico a sav@mmf.fr