

## Mecanismo de rotación 3578-0201 - Engranajes planetarios 5:1 (12 dientes)



### **Mecanismo giratorio 3578-0201 - sistema completo de engranaje planetario 5:1 (12 dientes) con eje.**

Se adapta a monitor StreamMaster XT 3598 (incluida la versión U2).

---

Todas las piezas de repuesto y accesorios AKRON® están disponibles en **MMF Protection et Sécurité**. Puede confiar en un distribuidor o centro de reparaciones StreamMaster autorizado

---

¿Necesita asesoramiento o tiene una petición específica? Póngase en contacto con nosotros

- por teléfono al [04 78 00 00 25](tel:0478000025)

- por correo electrónico a [sav@mmf.fr](mailto:sav@mmf.fr)